

تسرب غاز الإيثيلين وراء حريق «سيدبك للبترول» بالإسكندرية



الاثنين 10 يوليو 2017 10:07 م

أرجع محمد سلطان محافظ الإسكندرية -المعين من قبل الانقلاب- أسباب حريق شركة «سيدبك» للبترول إلى تسرب غاز الإيثيلين أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية له مما أدى لانفجاره

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، لا شبهة جنائية حتى الآن

كان حريق هائل قد نشب بشركة سيدبك بغرب المدينة، مساء الثلاثاء، أدى لإصابة عدد من العاملين بالشركة