

بالفيديو: كارثة تهدد أهالي الحوامدية بالجيزة بعد تسرب مياه الصرف داخل منازلهم



الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:45 م

تشهد منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة أزمة بيئية وصحية خطيرة نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي إلى أساسات بعض المنازل، مما يهدد بانهيارها ويجبر السكان على مغادرتها واللجوء إلى الشوارع أو بيوت الأقارب خوفاً على سلامتهم. أفاد علي محمود، أحد سكان المنطقة، بأن المشكلة بدأت منذ شهر ونصف، حيث بدأت كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى أساسات المنزل وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة التي قدمها السكان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الوراق، إلا أن الحلول الفعلية غابت عن المشهد، مكتفية بتشكيل لجنة فنية لأخذ عينات من المياه وتحليلها. وبعد فحص العينات، أكدت النتائج العملية أن المياه المتسربة هي بالفعل مياه صرف صحي. ورغم ذلك، لم تتخذ الشركة أي خطوات جدية لحل المشكلة أو حتى تحديد السبب الحقيقي لهذا التسرب المستمر. وفي هذا السياق، يعاني سكان المبنى من تدهور الأوضاع يوماً بعد يوم، حيث تهدد المياه البنية التحتية للمنزل وتزيد من احتمالية انهياره.

خطر على حياة عشرات الأسر

تسبب هذا الإهمال في تهديد حياة المواطنين، كانوا يقيمون قبل أن يضطر العديد منهم للانتقال إلى منازل الأقارب أو النوم في الشوارع، بسبب القلق المتزايد من انهيار المبنى على رؤوسهم. ويؤكد السكان أنهم يعيشون حالة من القلق والذعر بسبب تجاهل الجهات المعنية لنداءاتهم واستغاثاتهم، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لإصلاح الأضرار وتوفير الحلول اللازمة لحماية حياتهم ومنازلهم من الكارثة المحتملة.

الفيديو:

<https://www.facebook.com/cairo24/videos/1231832761406694>