

كارثة الإسكندرية انهيار سقف مدرج على رؤوس الطلبة أثناء الامتحانات بكلية هندسة الاسكندرية



الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:00 م

سقط جزء من سقف إحدى قاعات الامتحانات بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، فوق رأس طالبة أثناء تأديتها امتحان نهاية العام بقسم الهندسة الكهربائية الذي وقع داخل مبنى كهرباء التابع للكلية، تسبب في إصابة طالبة بجروح في الرأس، وأثار حالة من الذعر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في واقعة صادمة أعادت إلى الواجهة تساؤلات خطيرة حول سلامة المباني الجامعية وبيئة الامتحانات

لحظة مرعبة داخل اللجنة

وفقاً لروايات طلاب حضروا الواقعة، فقد سُمع صوت تصدع مفاجئ أعقبه سقوط طبقة من بلاطة السقف ودهاناته مباشرة فوق رأس الطالبة، وسط حالة من الذهول والصراخ داخل القاعة، وتم تعليق الامتحان واستدعاء الإسعاف
وأكد بيان رسمي صادر عن جامعة الإسكندرية أن الهبوط المفاجئ في بلاطة السقف حدث أثناء سير امتحان مادة ضمن جدول الفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربائية، ما أدى إلى إصابة إحدى الطالبات بجرح في فروة الرأس، استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً

تدخل طبي سريع ونقل للمستشفى

أفاد البيان أن الطالبة جرى نقلها إلى مستشفى الطلبة الجامعي بعد تدخل طبيب وطاقت التمريض من عيادة الكلية، حيث خضعت لفحوصات شاملة بالأشعة العادية والمقطعية، والتي أثبتت عدم وجود أي كسور أو نزيف داخلي وتمت خياطة الجرح بالغرز اللازمة ووُضعت الطالبة تحت الملاحظة لوضع ساعات قبل أن تُصرَّح لها المستشفى بالمغادرة

إدارة الكلية تتحرك وتحقيق هندسي في الأسباب

في أعقاب الحادث، قررت إدارة الكلية إخلاء القاعة التي شهدت الواقعة فوراً، ونُقلت لجنة الامتحان إلى مكان بديل لضمان سلامة باقي الطلاب

كما تم تكليف إدارة السلامة والصحة المهنية بالتحقق من مدى أمان المبنى بالكامل، إضافة إلى تشكيل لجنة هندسية متخصصة لدراسة الحالة الإنشائية للقاعة ومعرفة الأسباب الفنية وراء انهيار السقف، وتقديم تقرير فني مفصّل بالحلول والمعالجات اللازمة